



Ordine dei Geologi Regione Emilia-Romagna

Bologna, 30 giugno 2011

Prot. 00153/2011

Spett. li

SERVIZIO TECNICO BACINO PO DI VOLANO E DELLA COSTA
Responsabile: Andrea Peretti

E-mail: aperetti@regione.emilia-romagna.it

SERVIZIO TECNICO BACINI DEGLI AFFLUENTI DEL PO

Responsabile: Gianfranco Larini

E-mail: glarini@regione.emilia-romagna.it

SERVIZIO TECNICO BACINO RENO

Responsabile: Giorgio Antonino Gullotta

E-mail: gullotta@regione.emilia-romagna.it

SERVIZIO TECNICO BACINO DI ROMAGNA

Responsabile: Mauro Vannoni

Email: mvannoni@regione.emilia-romagna.it

COMUNITA' MONTANE DELL'EMILIA-ROMAGNA
UNIONE DEI COMUNI

PROVINCE DELL'EMILIA-ROMAGNA

COMUNI DELL'EMILIA-ROMAGNA

LORO SEDI

Oggetto: Relazioni geologiche

Giungono a questo Ordine notizie di riutilizzo di relazioni geologiche da parte di progettisti non riferite espressamente alla effettiva area d'intervento, ma ad aree contermini più o meno limitrofe.

Dato che sia in aree di pianura che sui rilievi le variazioni litostratigrafiche e geomeccaniche del sottosuolo possono variare sensibilmente, spesso in maniera sostanziale, preghiamo gli Uffici in indirizzo di volere controllare rigorosamente che la relazione geologica allegata al progetto si riferisca effettivamente all'area interessata dall'intervento.

Distinti saluti

Il Presidente
(Dott. Geol. Maurizio Zaghini)

